



1




1-Askı aparatını şekilde belirtildiği gibi ALT ve ÜST yazısına dikkat ederek monte edilmesini istediğiniz bölgeye yerleştiriniz.

2




2-Askı aparatının üzerindeki ALT ve ÜST yazılarına dikkat ederek askı aparatını vida ile duvara monte ediniz.

3




3-Ürünün arkasındaki şekilde gösterilen kabloları montaj yerindeki kablolar ile bağlayınız.

4




4-Ürünün yönü, difüzörü ok yönünde bakacak şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.

5




5-Askı aparatını alttan ürünün arkasındaki kanala geçirip şekilde gösterildiği gibi yukarı doğru ittiniz.

6



6-Askı aparatını alttan arkadaki kanala geçirdikten sonra ok yönünde döndürerek Klık sesi gelene kadar ittiniz .

IP54
IK03



KABLO KESİM BOYLARI

